

ISTITUTO COMPRENSIVO
S. M. "G. CARDUCCI"
80030 MARIGLIANELLA (NA)

3 - NOV. 2016

Prot. N° 3658 Tit. E-5

Classe Sottocl.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanna Afrodite Zarra



COMUNE DI MARIGLIANELLA
CITTA' METROPOLTANA DI NAPOLI
SERVIZIO TECNICO COMUNALE

PROTOCOLLO
10414
2/11/16

Al Dirigente scolastico
dell'Istituto Comprensivo "Giosuè Carducci"
→ prof.ssa **Giavanna Afrodite Zarra**
Via Torino n. 11 - Mariglianella

e.p.c. Al signor Sindaco Felice Di Maiolo - sede
e.p.c. All'Assessore al patrimonio dott. A. Russo - sede

Oggetto : trasmissione relazione di sopralluogo presso la scuola primaria di Via Materdomini.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

In data 28.10.2016, la prof.ssa Lettieri dell'Istituto Comprensivo "G. Carducci", ha telefonicamente rappresentato allo scrivente la presenza di "materiale su alcuni banchi dell'aula 2B della scuola primaria di via Materdomini".

Tempestivamente, lo scrivente, unitamente al dipendente comunale Giuseppe Esposito, si è recato presso l'edificio scolastico di via Materdomini constatando, su alcuni banchi dell'aula 2B posta al piano terra, la presenza di *eccesso di polvere* dovuta al forte vento che ha caratterizzato la giornata di venerdì 28 ottobre scorso.

Tuttavia, alla presenza di 2 collaboratori scolastici, è stato effettuato un controllo della controsoffittatura dall'operaio Esposito, mediante la rimozione di alcuni pannelli, constatando l'integrità della struttura portante della controsoffittatura la quale risulta comunicante con quella dell'aula adiacente (lato Nord).

Inoltre in data 31.10.2016, a seguito della forte scossa di terremoto verificatosi in Umbria alle ore 7.41 del 30.10.2016, il sottoscritto, unitamente all'operaio comunale Esposito Giuseppe, ha effettuato un ulteriore sopralluogo presso la scuola primaria di via Materdomini, constatando a vista, l'integrità delle controsoffittature in tutte le aule e l'assenza di lesioni della struttura portante dell'intero edificio scolastico.

Pertanto, non sussistono motivi ostativi alla ripresa dell'attività didattica all'interno del predetto edificio scolastico di via Materdomini.

Tanto per quanto di competenza.

Mariglianella 02.11.2016



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Arcangelo Addeo

A. Addeo